

# Montageanleitung

## UP-WG-O-M (Grobgewinde M6x1,25)

### 1. Wichtige Hinweise

Lassen Sie bitte keine Verpackungsteile im Gebäude liegen. Wir weisen besonders darauf hin, dass die Geräte für Pn10 ausgelegt sind (Prüfdruck 16 bar). Max. Drehmoment von 90 Nm nicht überschreiten.

### 2. Bauteile

Kompletter Meß- und Zählwerkseinsatz, Sieb und Plombiering.


### 3. Montagevoraussetzungen

Die ordnungsgemäße Installation des Wasserzähler-Gehäuses mit Einputzdose.

### 4. Unbedingt beachten

O-Ring und Gewinde nicht fetten! O-Ring mit Wasser benetzen. Garantieleistungen erfolgen nur bei Beachtung dieser Einbauanleitung.

#### Montagereihenfolge Pos. 1-8



1 Wasser absperren

2 Deckel abziehen

3 Einputzdose abschneiden

Montageschlüssel

4 Blinddeckel durch  
Linksdrehen entfernen

5 Sieb in die Einströmöffnung  
des UP-Gehäuses einsetzen

6 Messeinsatz für 30 °C oder 90 °C  
durch Rechtsdrehen montieren

7 Wasser freigeben

**Kontrollen:**  
Dichtheitsprüfung  
Rechtslauf der Zeiger

8 Rosette ablängen  
und aufstecken

Stand 03/2016

Technische Änderungen vorbehalten.

